## SuperUpgrade 用户指南

1、连接扫描器

第一步: 扫描



## USB 虚拟串口

第二步:安装驱动程序(取决于操作系统)

电脑系统是 Windows 7、Windows8, Windows 8.1 的:安

装这个 Supermax - Virtual COM Driver\_WIN7\_8\_V2.0.0 驱动程

序 🕓 Superlead - Virtual COM Driver\_WIN7\_8\_V2.0.0.exe

电脑系统是 Windows10 的:安装这个 Supermax - Virtual

COM Driver\_WIN10\_V2.0.0 驱动程序.

Superlead - Virtual COM Driver\_WIN10\_V2.0.0.exe

2、安装,然后打开 SuperUpgrade 升级。

3、配置扫描仪连接的 COM 端口(使用 USB COM 端口或 RS232COM)端口),打开选择固件文件(AA7200180705.sm), 然后点击"下载"启动固件升级过程。

SuperUpgrade	~	
сом1	- (1) • © 115200	(2)
P:/Firmware/Inte	rnalTest/7200/AT7200160622.sm	open 3
		0%
		Bernland 4

3、固件升级正在处理中。

SuperUpgrade	
Help	
COM1 - 1152	•
P:/Firmware/InternalTest/7200/AT7200160622.sm	open
	7%

4、在显示"OK"之后,固件升级完成,你就可以关闭 SuperUpgrade 升级工具了。

SuperUpgrade Help	
COM1 -	C 115200
P:/Firmware/InternalTest/7200/AT72001	160622. sm open
	1005

第三步: 扫描以下条码恢复成键盘模式



USB-HID 键盘 (默认)